

# **1. OBSAH**

---

<u>1. Obsah</u>	2
<u>2. Úvod</u>	3
<u>3. Popis</u>	3
<u>4. Omezení použití</u>	3
<u>5. Technická data</u>	3
<u>6. Bezpečnostní pokyny</u>	4
<u>7. Instalace</u>	6
<u>8. Připojení do napájecí sítě</u>	6
<u>9. Ovládací prvky</u>	6
<u>10. Ovládací prvky čelní panel</u>	7
<u>11. Uvedení do provozu metoda MMA</u>	7
<u>12. Funkce SOFT START (SOFT POWER ON)</u>	8
<u>13. Bezpečnostní funkce V.R.D.</u>	9
<u>14. Připojení svářecích kabelů</u>	9
<u>15. Nastavení ovládacích prvků pro metodu TIG bez pulsu</u>	10
<u>16. Nastavení ovládacích prvků pro metodu TIG pulse</u>	13
<u>17. Připojení svářecího hořáku TIG</u>	15
<u>18. Broušení wolframové elektrody</u>	15
<u>19. Držení svářecího hořáku při sváření</u>	16
<u>20. Přehřátí stroje</u>	17
<u>21. Funkce antistick</u>	17
<u>22. Úsporný režim stroje + vybavení stroje</u>	17
<u>23. Svářecí kabely</u>	18
<u>24. Svářecí hořák TIG</u>	18
<u>25. Než začnete svařovat</u>	18
<u>26. Údržba</u>	19
<u>27. Upozornění na možné problémy</u>	19
<u>28. Objednání náhradních dílů</u>	19
<u>29. Použité grafické symboly na výkonnostním štítku</u>	20
<u>30. Použité grafické symboly</u>	20
<u>31. Elektrotechnické schéma</u>	21
<u>32. Poskytnutí záruky</u>	22
<u>33. Záruční list</u>	23

## 2. ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si nás výrobek. Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme, abyste údržbu a případné opravy svěřil naši servisní organizaci, neboť má dostupné příslušné vybavení a speciálně vyškolené pracovníky. Všechny naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu nebo vybavení.

## 3. POPIS

GAMA 1500L – 1900L HF jsou profesionální svářecí invertory určené ke sváření metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG s bezkontaktním zapalováním HF (sváření v ochranné atmosféře netavící se wolframovou elektrodou). Tedy jsou to zdroje svářecího proudu se strmou charakteristikou. Invertory jsou řešeny jako přenosné zdroje svářecího proudu.

Stroje GAMA jsou dále vybaveny elektronickými funkcemi HOTSTART (pro snadnější zapálení oblouku), SOFTSTART (pomalý náběh svářecího proudu) a ANTISTICK (zabraňuje přilepení elektrody). Stroje GAMA jsou především určeny do výroby, údržby či na montáže. Svářecí stroje GAMA jsou v souladu s příslušnými normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky.

## 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 – 1)

Použití svářecích strojů GAMA je typicky přerušované, kdy se využívá nejfektivnější pracovní doby pro sváření a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svářecí stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. GAMA 1500L HF = 150A-35%, GAMA 1700L HF= 170A-30%, GAMA 1900L HF= 190A-25% nominálního proudu. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 35% pracovní cyklus zatěžování se považuje 3,5min. z deseti minutového časového úseku a 6,5 minuty probíhá chlazení. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušen termostatem, v zájmu ochrany komponentů svářecky. Toto je indikováno zobrazením na displeji E-1. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje displej se přepne na svářecí proud, je stroj připraven pro opětovné použití. Svářecí stroje GAMA jsou konstruovány v souladu s ochrannou úrovni IP 23S.

## 5. TECHNICKÁ DATA

Tabulka 1

Technická data	GAMA 1500L HF	GAMA 1700L HF	GAMA 1900L HF
Vstupní napětí 50-60 Hz		1x230V	
Rozsah svářecího proudu	10 – 150A	10 – 170A	10 – 190A
Napětí na prázdnou		80V -90V	
Zatěžovatel %	35%-150A	30% - 170A	25% - 190A
Zatěžovatel 60%	120A	130A	130A
Zatěžovatel 100%	100A	110A	110A
Příkon	6,9KVA	7,9KVA	8,4KVA
Jištění	20A	25A	25A
Efektivní proud	20,4A	23,2A	24,5A
Krytí	IP 23 S		
Třída isolace	F		
Normy	EN 60974-1 EN 50119		
Rozměry D-Š-V	D = 345mm Š = 145mm V = 225mm		
Hmotnost	7kg		

Oteplovací zkoušky byly prováděny při teplotě okolí 20-25°C. Zatěžovatelé pro teplotu okolí 40°C byly určeny simulací.



## 6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Svářecí stroje GAMA 1500L – 1900L HF musí být používány výhradně pro sváření. Jiné neodpovídající použití je zakázáno. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Pracovník musí dodržovat normy CEI 26.9 HD 407 , ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a bezpečnostní ustanovení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany.



### Prevence před úrazem elektrickým proudem

- Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je-li zapojen do el. sítě.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte stroj ze sítě.
- Svářecí stroje GAMA musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.
- Všechna připojení musí souhlasit s platnými předpisy (CEI 26-10 HD 427), českými a evropskými normami a zákony zabraňující úrazům.
- Nesvařujte ve vlhkém prostředí nebo za deště.
- Nepoužívejte opotřebované nebo poškozené svářecí kably.
- Kontrolujte svářecí a napájecí kably a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena, nebo nejsou vodiče volné ve spojích.
- Nesvařujte se svářecími a napájecími kably, které mají nedostatečný průřez. Nepokračujte ve sváření, jestliže jsou kably přehřáté, zabráněte rychlému opotřebování izolace.
- Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu
- Po skončení sváření opatrně odpojte svářecí kably a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi.



### Zplodiny a plyny při sváření – bezpečnostní pokyny

- Zajistěte čistotu pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách.
- Umístěte svářecí soupravu do dobře větraných prostor.
- Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke sváření, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.
- Pracovní prostory vždy dobře větřejte.
- Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního či jiných výbušných plynů, nebo blízko u spalovacích motorů.
- Nepřibližujte svářecí zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty, a kde se používají hořlavé látky a vyskytují výpary trichloretylu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako se rozpouštědla, neboť svářecí oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoce toxické plyny.



### Ochrana před zářením, popáleninami a hlukem

- Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo poškozené ochranné pomůcky.
- Nedívejte se na svářecí oblouk bez vhodného ochranného štítu nebo helmy.
- Chraňte své oči speciální svářecí kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň 9 – 14 EN 169).
- Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo. Umístějte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.
- Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všechny osoby ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni.
- Vždy používejte ochranný oděv a kožené rukavice abyste zabránili spáleninám a zraněním při manipulaci s materiélem. Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně.



### Zabránění požáru a exploze

- Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny. Nesvářejte v blízkosti hořlavých materiálů a tekutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.
- Nemějte na sobě oděv nasáklý olejem nebo mastnotou, mohlo by dojít k jejich vznícení.
- Nesvařujte materiály, které obsahovaly hořlavé látky, nebo ty které vytváří při zahřátí toxické či hořlavé páry. I malé množství těchto látek může způsobit explozi.
- Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů a nádob.
- Vyvarujte se sváření v uzavřených prostorech nebo dutinách, kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.
- Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.
- Nikdy nepoužívejte kyslík ve svárcím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi, nebo CO<sub>2</sub>.



### Nebezpečí spojené s elektromagnetickým polem

- Magnetické pole vytvářené přístrojem určené ke sváření může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.
- Nepřiblížujte k přístroji hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod., pokud je v provozu. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů.
- Svářecí stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Zejména se shoduje s technickými předpisy normy EN 50199 a předpokládá se jeho široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 50199, 1995 čl.9). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastalou situaci vyřešit
- V některých případech je náprava v zavedení vhodných filtrů do přívodní šňůry.



### Suroviny a odpad

- Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele.
- Během likvidační fáze by měl být přístroj rozložen a jeho jednotlivé komponenty by měly být rozděleny podle typu materiálu, ze kterého byly vyrobeny.



### Manipulace a uskladnění stlačených plynů

- Vždy se vyhněte kontaktu mezi kably přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy.
- Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebude používat.
- Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, aby mohly být v případě nebezpečí použity vypínací systémy.
- Zvýšená opatrnost by měla být při pohybu s lahví stlačeného plynu, aby se zabránilo poškozením a úrazům, jež by mohly vést ke zranění.
- Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce a vhodné báze s příslušnými konektory.
- V případě že chcete získat další informace, konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání s stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05 a ČSN 07 85 09.

## 7. INSTALACE

Místo instalace pro systém by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Stroje GAMA je nutné chránit před vlhkem a deštěm, mechanickým poškozením a případnou ventilací sousedních strojů, nadměrným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svářecí soupravy blízko: **signálních, kontrolních a telefonních kabelů, rádiových a televizních přenašečů a přijímačů, počítačů, kontrolních a měřicích zařízení, bezpečnostních a ochranných zařízení.** Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobně musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být okolní prostředí v souladu s ochrannou úrovní tř.IP 23S (IEC 529). Tento systém je chlazen prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěn na takovém místě, kde vzduch může snadno proudit strojem.



## 8. PŘIPOJENÍ DO NAPÁJECÍ SÍTĚ

- **Před připojením svářečky do sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač svářečky v pozici „0“.**
- **UPOZORNĚNÍ!**
- Používejte pouze originální připojovací vidlice svářečky pro připojení do sítě. Svářecí stroje GAMA jsou konstruovány pro připojení k síti 230V.
- **Jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průřezem než je originální kabel dodávaný s přístrojem.**
- Po zapnutí hlavního vypínače svítí displej.

## 9. OVLÁDACÍ PRVKY

Obr.1




1. Čelní ovládací panel
2. Rychlospojka „-“ pól
3. Konektor vývodu plynu
4. Konektor hořáku GAMA 1700L-1900L
5. Rychlospojka „+“ pól

5. Konektor přívodu plynu
7. Výrobní štítek
8. Chladící ventilátor
9. Přívodní kabel
10. Hlavní vypínač

## 10. OVLÁDACÍ PRVKY ČELNÍ PANEL

Obr.2



## 11. UVEDENÍ DO PROVOZU METODA MMA


Stroje GAMA 1500L HF - 1900L HF svařují se všemi druhy elektrod s bazickým, rutilovým a kyselým obalem. Výjimku tvoří elektrody s celulózovým obalem. Dle druhu elektrod se určuje polarita zapojení svářecích kabelů. Zapojení polarity doporučuje výrobce elektrod a je uvedeno na obalu.

### Nastavení ovládacích prvků pro metodu MMA

#### **Metoda MMA-nastavení svářecího proudu**

Pro sváření metodou MMA je třeba vybrat tlačítkem „MET“ (obr.2, poz. 21) požadovanou funkci. Funkce MMA (obr.2, poz.1). Tlačítkem „SET“ (obr. 2, poz. 20) se přepnete do nastavení proudu (obr.2, poz.15). Názorné zobrazení viz. obr.3.


Obr.3



### Metoda MMA- nastavení hodnoty HOTSTARTu

Pro nastavení HOTSTARTu je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (obr.2, poz.20) do funkce HOTSTARTu. Funkce HOTSTART (obr.2, poz. 16). Nastavení HOTSTARTu se zobrazuje v %. Nastavení HOTSTARTu např. 30 což znamená navýšení startovacího proudu o 30%, kdy při nastavení proudu např. 100A a HOTSTARTu např. 30% se výsledný startovací proud činí 130A. Nastavení HOTSTARTu je v rozmezí 0-70%. Názorné zobrazení viz. obr.4.


Obr.4



### Metoda MMA-nastavení hodnoty času trvání HOTSTARTu

Pro nastavení času trvání HOTSTARTu je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (obr.2, poz.20) do funkce času trvání HOTSTARTu. Funkce čas trvání HOTSTART (obr.2, poz. 19). Doba trvání HOTSTARTu je udávaná v sekundách. Potenciometrem nastavíte dobu trvání času HOTSTARTu, která lze nastavit od 0,1 do 1,0 sec. Názorné zobrazení viz. obr.5.


Obr.5



## 12. FUNKCE SOFT START (SOFT POWER ON)

Funkce SOFT START (SOFT POWER ON)-tzv. měkký start. Funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu. S touto funkcí je "vypadávání" jističů při zapínání svářečky minulostí. Tato funkce se nejlépe uplatní u bazických elektrod. Další výhodou je výrazné omezení tvorby struskových vměstek, redukce odstřiku. Pro správný a bezproblémový svářecí proces je nezbytné mít dokonale čistý svařovaný materiál. Aby se tato funkce dala aktivovat, tak se musí stroj přepnout tlačítkem MET (obr.2, poz.21) do funkce MMA. Metoda MMA (obr.2, poz.1). Dále pak tlačítkem SET (obr.2, poz.20) se přepnete do funkce HOTSTARTu (obr.2, poz.16) a zde si nastavíte požadovanou hodnotu v „minusových hodnotách“. Znamená to tedy, že když chytne obrouk, tak svářecí proud pomalu začne nabíhat na zvolenou hodnotu. Názorné zobrazení viz. obr.6.


Obr.6



## 13. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE V.R.D.

Tato funkce zabezpečuje nízké napětí na výstupu stroje 15V. Jde tedy o bezpečnou hodnotu napětí na výstupu stroje, která se ihned po dotyku elektrody o svařovaný materiál změní na hodnotu svářecího napětí 80 – 90V. Po ukončení sváření (zhasnutí oblouku) se automaticky napětí vrátí na 15V. Při vypnuté V.R.D. funkce je napětí naprázdno 80 – 90V. Pro zapnutí funkce V.R.D. je nutné stroj vypnout hlavním vypínačem (obr.1, poz.10) do polohy 0. Na předním panelu stiskněte a držte tlačítko MET (obr.2, poz.21) a zapněte svářecí stroj hlavním vypínačem (obr.1, poz.10). Po zapnutí svářecího stroje uvolněte tlačítko MET (obr.2, poz.21). Při aktivaci funkce V.R.D. svítí zelená dioda doba doběhu svářecího proudu „VRD“. Doba doběhu svářecího proudu (obr.2, poz.11). Názorné zobrazení viz. obr.7.

Obr.7



Vypnutí funkce V.R.D. se provádí stejným způsobem jako při aktivaci V.R.D. Při vypnutém stavu V.R.D. svítí jen dioda svářecího proudu (obr.2, poz.15).

## 14. PŘIPOJENÍ SVÁŘECÍCH KABELŮ

Připojíte do rychlospojek a pootočením dotáhněte. (Polarita dle druhu elektrod). Před zapnutím hlavního vypínače se přesvědčte, že kabely ani držák elektrod nemají poškozenou izolaci.

### S poškozenou izolací kabelů nebo držákem elektrod zásadně nesvařujte.

Zemnící kleště připojte na svařovaný materiál na očištěné místo. Špatný kontakt způsobuje zahřívání kleští a kabelů, jejich předčasné opotřebení, nestabilní a špatně hořící oblouk. Vidlici zastrčte do zásuvky, kterou předtím zkontrolujte zda odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku svářečky.

Tabulka 2

Průřez kabelu	Délka kabelu	Max.proud	Elektroda
16mm <sup>2</sup>	3m	174A	3,2mm
25mm <sup>2</sup>	5m	254A	4,0mm
35mm <sup>2</sup>	10m	338A	4,0mm

### Upozornění

- Při zapnutém hlavním vypínači jsou svářecí kabely i držák s elektrodou stále pod napětím.**  
Držák s elektrodou odkládejte na nevodivou a nehorlavou podložku.
- Během sváření nesahejte holou rukou na svařenec je pod napětím!**
- Při odkládání držáku s elektrodou dbejte zvýšené pozornosti na žhavý konec elektrody**

Tabulka 3 pouze orientační hodnoty

Průměr elektrody mm	E-B 121 EN499- E 38 3 B	E-K EN 499- E 35 A A	E-R 117 EN 499-E 38 AR
	Proud A	Proud A	Proud A
2,0	60 - 80	65 - 80	40 - 70
2,5	80 - 100	80 - 100	60 - 100
3,2	110 - 140	100 - 130	80 - 120
4,0	140 - 170	170 - 210	140 - 170
5,0	190 - 200	210 - 270	
Proud	stejnosměrný	stejnosměrný	stejnosměrný/střídavý
Polarita držáku elektrod	plus pól	mínus pól	mínus pól


- Vysoké pro sváření vodorovně
- Střední pro sváření nad úrovní hlavy
- Nízké pro sváření vertikálním směrem dolů a pro spojování malých předehřátých materiálů
- Přibližná indikace průměrného proudu užívaného při sváření elektrodami pro běžnou ocel je dána následujícím vzorcem:  $I = 50 \times (\varnothing_e - 1)$

$I$  = intenzita svářecího proudu

$e$  = průměr elektrody

Příklad pro elektrodu s průměrem 4 mm  $I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150\text{A}$

#### Držení elektrody při sváření:




#### Příprava základního materiálu:

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obrázku 8.

Tabulka 4

$s$ (mm)	$a$ (mm)	$d$ (mm)	$\alpha$ (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	$s/2(\text{max})$	0
3-12	0-1,5	0-2	60

Obr.8



## 15. NATAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ PRO METODU TIG bez pulsu

Metoda TIG DC je sváření stejnosměrným proudem netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu. Oblouk hoří mezi wolfr. elektrodou a svařovaným materiálem. Do tavné lázně se přidává materiál stejného složení jako materiál svařovaný. Tato metoda se používá na jemné sváření drobných dílců plechů, drátů a profilů z běžných ocelí, nerezových ocelí, niklu, mědi, titanu a slitin těchto kovů. (mimo hliníku a jeho slitin).


#### V této metodě TIG bez pulzu lze nastavit:

- Předfuk plynu 0 – 5s (obr.2, poz.18)
- Náběh proudu 0 – 5s (obr.2, poz.19)
- Svářecí proud I1 10 – 190A (obr.2, poz.15) (dle typu svářecího stroje)
- Svářecí proud I2 10 – 190A (obr.2, poz.14) (musí být aktivována funkce BILEVEL)
- Doba doběhu proudu 0 – 5s (obr.2, poz.11)
- Koncový proud Ioff 10 – 190A (obr.2, poz.10) (dle typu svářecího stroje)
- Dofuk plynu 0,1 – 10s (obr.2, poz.9)

#### Metoda TIG bez pulzu-nastavení svářecího proudu I1

Při každém zapnutí svář. stroje GAMA1500L – 1900L HF se vždy rozsvítí led kontrolka svářecího proudu (obr.2, poz.15). Pro sváření metodou TIG je třeba vybrat tlačítkem „MET“ (obr.2, poz.21) požadovanou funkci. Funkce TIG (obr.2, poz.2). Tlačítkem „SET“ (obr.2, poz.20) se přepněte do nastavení proudu (obr.2, poz.15). **V této funkci je také možnost vybrat jestli chcete svařovat v režimu 2T, 4T nebo BILEVEL.** Názorné zobrazení viz. obr.9.


Obr.9



### Metoda TIG bez pulzu-nastavení předfuku plynu

Pro nastavení předfuku plynu je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (Obr.2, poz.20) do funkce předfuku plynu. Funkce předfuk plynu (obr.2, poz. 18). Názorné zobrazení viz. obr.10.


Obr.10



### Metoda TIG bez pulzu-čas trvání náběhu proudu

Pro nastavení času trvání náběhu proudu je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (Obr.2, poz.20) do funkce času trvání náběhu proudu. Funkce času trvání náběhu proudu (obr.2, poz. 19). Názorné zobrazení viz. obr.10.

Obr.10




### Metoda TIG bez pulzu-nastavení svářecího proudu I2 (musí být aktivována funkce BILEVEL)

Popis funkce BILEVEL: Funkce funguje jen v režimu 4T (nastaveno automaticky). Lze nastavit dva špičkové proudy I1 a I2. Přepínání mezi proudy I1 a I2 se provádí krátkým stisknutím tlačítka hořáku. Při delším podržení tlačítka hořáku začne proud klesat na hodnotu koncového proudu Ioff a proud následně zhasne.

Pro nastavení svářecího proudu I2 je třeba přepnout tlačítkem „FNC“ (obr.2, poz.7) do funkce BILEVEL (obr.2, poz.8). Díky zapnutí funkce BILEVEL lze nastavovat svářecí proud I2.

Pro nastavení svářecího proudu I2 je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (obr.2, poz.20) do funkce svářecí proud I2. Funkce svářecí proud I2 (obr.2, poz.14). Názorné zobrazení viz. obr.11.


Obr.11



### Metoda TIG bez pulzu-nastavení doby doběhu svářecího proudu

Pro nastavení doby doběhu svářecího proudu je třeba přepnout tlačítkem „SET“ (Obr.2, poz.20) do funkce doby doběhu svářecího proudu. Funkce doba doběhu svářecího proudu (obr.2, poz. 11). V této funkci klesá svařovací proud na hodnotu koncového proudu. Názorné zobrazení viz. obr.12.


Obr.12



### Metoda TIG bez pulzu-nastavení hodnoty koncového proudu

Pro nastavení koncového svářecího proudu je třeba přepnout tlačítkem „SET“(obr.2, poz.20) do funkce koncového svářecího proudu Ioff. Funkce koncového svářecího proudu Ioff (obr.2, poz. 10). Rozsah koncového proudu je dle typu svářečky (např. GAMA 1900L PFC = 10-190A). Názorné zobrazení viz. obr.13.


Obr.13



### Metoda TIG bez pulzu-nastavení dofuku plynu

Pro nastavení dofuku plynu je třeba přepnout tlačítkem „SET“(obr.2, poz.20) do funkce dofuku plynu. Funkce dofuku plynu (obr.2, poz. 9). Pro správné chlazení wolframové elektrody nechte plyn proudit co nejdéle. Názorné zobrazení viz. obr.14.

Obr.14



## 16. NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ PRO METODU TIG PULSE

Metoda TIG pulse je sváření stejnosměrným proudem netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu. Oblouk hoří mezi wolfr. elektrodou a svařovaným materiálem. Do tavné lázně se přidává materiál stejného složení jako materiál svařovaný. Tato metoda se používá na jemné sváření drobných dílců plechů, drátů a profilů z běžných ocelí, nerezových ocelí, niklu, mědi, titanu a slitin těchto kovů.(mimo hliníku a jeho slitin).


### V této metodě TIG pulse lze nastavit:

- Předfuk plynu 0 – 5s (obr.2, poz.18)
- Náběh proudu 0 – 5s (obr.2, poz.19)
- Svářecí proud I1 10 – 190A (obr.2, poz.15) (dle typu svařovacího stroje)
- Svářecí proud I2 10 – 190A (obr.2, poz.14) (musí být aktivována funkce BILEVEL)
- Základní proud Ib (pulsní) (obr.2, poz.12)
- Doba doběhu proudu 0 – 5s (obr.2, poz.11)
- Koncový proud Ioff 10 – 190A (obr.2, poz.10) (dle typu svařovacího stroje)
- Dofuk plynu 0,1 – 10s (obr.2, poz.9)
- Pulsní zatěžovatel
- Pulsní frekvence

### **Metoda TIG pulse-nastavení svářecího proudu**

Při každém zapnutí svář. stroje GAMA1500L – 1900L HF se vždy rozsvítí led kontrolka svářecího proudu (obr.2, poz.15). Pro sváření metodou TIG pulse je třeba vybrat tlačítkem „MET“(obr.2, poz.21) požadovaná funkci. Funkce TIG pulse (obr.2, poz.3). Tlačítkem „SET“ (obr.2, poz.20) se přepněte do nastavení proudu (obr.2, poz.15). **V této funkci je také možnost vybrat jestli chcete svařovat v režimu 2T, 4T nebo BILEVEL.** Názorné zobrazení viz. obr.15.

Obr.15




Nastavování hodnot: předfuk plynu, náběh proudu, svařovací proud I1, Svařovací proud I2, doba doběhu proudu, koncový proud Ioff, dofuk plynu, funkce BILEVEL, 2T a 4T se provádí naprosto stejně jako v předchozích případech **TIG bez pulsu.**

### Metoda TIG pulse – základní proud Ib

Rozsah proudu GAMA 1900L HF = 10 – 190A (dle typu svářecího stroje). Základní proud Ib nelze nastavit více, než je aktuální svářecí proud I1 nebo I2.

Pro nastavení základního proudu Ib je třeba přepnout tlačítkem „SET“(obr.2, poz.20) do funkce základní proud Ib. Funkce základní proud (obr.2, poz. 12). Názorné zobrazení viz. obr.16.

Obr.16




### Metoda TIG pulse – pulsní zatěžovatel %

Určuje délku trvání pulsu mezi svařovacím proudem I1 nebo I2 (I2 = pouze při funkci BILEVEL) a základním proudem Ib.

Pro nastavení pulsního zatěžovatele % je třeba přepnout tlačítkem „SET“(obr.2, poz.20) do funkce pulsní zatěžovatel. Funkce pulsní zatěžovatel (obr.2, poz. 16). Názorné zobrazení viz. obr.17.

Obr.17




### Metoda TIG pulse – Pulsní frekvence

Nastavení frekvence mezi svařovacím proudem I1 nebo I2 (I2 = pouze při funkci BILEVEL) a základním proudem Ib. Rozsah frekvence pulsace svářecího proudu je od 1-500Hz.

Pro nastavení pulsní frekvence je třeba přepnout tlačítkem „SET“(obr.2, poz.20) do funkce pulsní frekvence. Funkce pulsní frekvence (obr.2, poz. 17). Názorné zobrazení viz. obr.18.

Obr.18



## 17. PŘIPOJENÍ SVÁŘECÍHO HOŘÁKU TIG

Zapojte hořák do rychlospojky (obr.1 poz.2) označené jako „-“ pól. Rychlospojku pootočením dotáhněte. Převlečnou matici (obr.28, poz.4), přišroubujte na vývod z redukčního ventilu a dotáhněte. Plyn se pouští přes ventil na rukojeti (obr.28 poz.1), potočením nebo stiskem dle typu hořáku. Průtok plynu se nastavuje v rozmezí 5 až 15 l/min, dle svářeného materiálu a nastavených parametrů.

### Zemnící kabel

Připojíte do rychlospojky (obr.1 poz. 5), označené jako „+“ pól a pootočením dotáhnete. Zemnící kleště se připevňují na svařovaný materiál na očištěné místo bez koroze a barvy. Špatný kontakt způsobuje zahřívání kabelů i klešťí a jejich předčasné opotřebení. Špatně se zapaluje oblouk a sváry vykazují horší kvalitu.

### Oblouk

Oblouk se zapaluje bezdotykovým HF startem po zmáčknutí tlačítka. Přídavný materiál se začíná přidávat až po natavení materiálu a vytvoření lázně. Po skončení sváření nechte proudit plyn 5 až 10 vteřin na wolframovou elektrodu z důvodů ochlazení. Po skončení sváření zastavte ventil na redukčním ventilu i na láhvici.

## 18. BROUŠENÍ WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY

Správnou volbou wolframové elektrody a její přípravou ovlivníte vlastnosti svářecího oblouku, geometrii sváru a životnost elektrody. Elektrodu je nutné jemně brousit v podélném směru dle obrázku 19.

Obrázek 20 znázorňuje vliv broušení elektrody a její životnost. Jemné a rovnoměrné broušení elektrody v podélném směru – trvanlivost až 17 hodin


**Upozornění: při zapojených kabelech a zapnutém hlavním vypínači je zemnící kabel i elektroda hořáku pod napětím. Hořák odkládejte na nevodivou a nehořlavou podložku.**

**Svářecí kabely a svářecí hořák TIG se prodávají jako zvláštní příslušenství na objednání.**


Používejte wolframové elektrody s 3% thoria označené fialovým proužkem. Hrot elektrody se brousí do kuželeta úhel dle tabulky 5. Broušení elektrody provádějte na jemnozrném kotouči určeném pro broušení wolframových elektrod obr.19. Délka hrotu by měla odpovídat 1.5 až 2 násobku průměru elektrody.

## BROUŠENÍ WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY

Obrázek 20



Obrázek 19.




Tabulka 5. Pouze orientační stupně

Proud a úhel	stupně (°)
20 A	30°
20 A - 100A	60° - 90°
100 A - 200A	90° - 120°
200 A a více	120°

1. Ochranný kryt brusky
2. Brusný kotouč
3. Wolframová elektroda
4. Opěrka brusny

## OCHRANNÝ PLYN

Obrázek 21.




Pro sváření metodou TIG je nutné použít Argon  
O čistotě 99,99%.  
Množství průtoku určete dle tabulky č.6.

Tabulka č.6

	Průměr elektrody	Svářecí hubice		Průtok plynu l/m
6-70	1,0 mm	4/5	6/8,0	5-6
60-140	1,6 mm	4/5/6	6,5/8,0/9,5	6-7
120-240	2,4 mm	6/7	9,5/11,0	7-8


## 19. DRŽENÍ SVÁŘECÍHO HOŘÁKU PŘI SVÁŘENÍ

Obrázek 22.



## PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍHO MATERÍÁLU

Obrázek 23.



Tabulka 7.


s(mm)	a(mm)	d(mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5(max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obrázku 17.

## 20. PŘEHŘÁTÍ STROJE

Stroj je opatřen ochranným termostatem z důvodu přehřátí zdroje. Při sepnutí termostatu se na displeji zobrazí E-1 a strojem po dobu cca 1min nelze svařovat. Po zchlazení zdroje se stroj vrátí zpět do svářecího režimu Vámi naposled nastavenými hodnotami. Názorné zobrazení viz. obr.24.


Obr.24



## 21. FUNKCE ANTISTICK

Funkce ANTISTICK-snadné oddělení přilepené elektrody. Znamená to tedy, že když dojde během sváření k přilepení elektrody k svařovanému materiálu, tak se ANTISTICK aktivuje a na svářecích kabelech nevede žádný proud, to pomůže oddělit elektrodu od svářecího materiálu. Při aktivaci ANTISTICKu se rozblíká led dioda koncového proudu Ioff (obr.2,poz.10). Názorné zobrazení viz. obr. 25.


Obr.25



## 22. ÚSPORNÝ REŽIM STROJE + VYBAVENÍ STROJE

Při každém zapnutí stroje je automaticky stroj v úsporném režimu „vypnuty zdroj“. Při škrtnutí obalovanou elektrodou o svařovaný materiál se úsporný režim vypne. Tato funkce automaticky nastane po každém zapnutí stroje nebo při ponechání v nečinnosti po dobu delší jak 10 min. Uvedení stroje do úsporného režimu Vás informuje led dioda, která bliká buď v režimu MMA-HOT nebo MMA-SOFT (záleží ve které funkci jste přepnuti). Názorné zobrazení viz. obr.26.

Obr.26




K úspornému režimu je stroj vybaven dále funkcí vypínání ventilátoru. Funguje stejně jako „vypínání zdroje“ a lze jej využít ve všech třech možnostech nastavení svářecího stroje (MMA/SOFT/TIG).

Stroje typu GAMA 1700L HF a 1900L HF jsou vybaveny možností připojení dálkového ovládání.


## 23. SVÁŘECÍ KABELY

Obr.27



## 24. SVÁŘECÍ HOŘÁK TIG

Obr.28



1. Plynový ventilek
2. Wolframová elektroda
3. Hubice
4. Hadice pro připojení na plyn.ventil
5. Rychlospojka
6. Vidlice pro připojení ovládání



## 25. NEŽ ZAČNETE SVAŘOVAT

**DŮLEŽITÉ:** před zapnutím svářečky zkontrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku. Nastavte svářecí napětí s použitím regulace proudu (obr. 2 poz. 13) a zapněte hlavním vypínačem zdroj (obr. 1 poz. 10). Stroj GAMA je připraven k použití.

**POZOR, při zapnutém hlavním vypínači jsou svářecí kabely pod napětím!**



## **26. ÚDRŽBA**

---

**Varování: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje odpojte jej od elektrické sítě.**

### **Náhradní díly**

Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti.

Odmítáme převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.

### **Zdroj svářecího proudu**

Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující pokyny:

Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu.

Nesmířujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození. Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje. **U svářecích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500, 1990 a ČSN 056030, 1993.**

## **27. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ PROBLÉMY**

---

Přívodní šnúra, svářecí kabely a svářecí hořák jsou považovány za nejčastější příčiny poruch. V případě problému postupujte následovně:

1. Zkontrolujte hodnotu dodávaného napětí v síti
  2. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k vidlici a hlavnímu vypínači
  3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jistič v pořádku
  4. Zkontrolujte zda následující části nejsou vadné:
    - hlavní vypínač v rozvodné síti
    - napájecí vidlice
    - hlavní vypínač stroje
5. Zkontrolujte svářecí hořák a jeho části:

**Poznámka:** I přes Vaše technické dovednosti je nezbytné pro opravu stroje Vám doporučit kontaktovat vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.


## **28. OBJEDNÁNÍ NÁCHRADNÍCH DÍLŮ**

---

Pro bezproblémové objednání náhradních dílů kontaktujte servisní centrum firmy OMICRON-svářecí stroje s.r.o.


## 29. POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY NA VÝKONNOSTNÍM ŠTÍTKU

Obr.29




- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Jméno a adresa výrobce            | 12. Vstupní proud efektivní MMA                                      |
| 2. Typ stroje                        | 13. Maximální vstupní proud MMA                                      |
| 3. Klesající (strmá) charakteristika | 14. Jmenovité napájecí napětí a frekvence                            |
| 4. Stroj pro sváření metodou MMA/TIG | 15. Vhodné v prostorách se zvýšeným<br>Nebezpečím úrazu ele. proudem |
| 5. Stejnosměrný proud                | 16. Připojení vidlice, počet fází                                    |
| 6. Napětí na prázdro                 | 17. Chlazení nucené vzduchem   |
| 7. Rozsah proudu a napětí MMA        | 18. Druh krytí   |
| 8. Zatěžovatel v procentech          | 19. Odkaz na použité normy   |
| 9. Jmenovitý svář. proud             | 20. Jednofázový usměrňovací zdroj                                    |
| 10. Jmenovité svář. napětí           |  |
| 11. Rozsah proudu a napětí TIG       | 21. Výrobní číslo  |

## 30. POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY



- |                                 |
|---------------------------------|
| 1. Kontrola tepelné ochrany     |
| 2. Nebezpečí, vysoké napětí     |
| 3. Plus pol na svorce           |
| 4. Mínus pol na svorce          |
| 5. Ochrana zemněním             |
| 6. Síla svárového materiálu     |
| 7. Svářecí proud                |
| 8. Svářecí napětí               |
| 9. Vypínač                      |
| 10. Zvýšená opatrnost           |
| 11. Doporučení přečíst si návod |

## 31. ELEKTROTECHNICKÉ SCHÉMA



Název: Schéma GAMA 1900D/L HF	Číslo výkresu: ES-0012
Kreslil: Robin Šabatka	List: 1/1 Datum: 7.1.2015
Autor: Omicron-svářecí stroje s.r.o. Třebíč, Zahradníčkova 1375/2	

## **32. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY**

---

1. Záruční doba stroje GAMA 1500L PFC až 1900L PFC je výrobcem stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
3. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svářecí stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.

### **Za vadu nelze například uznat:**

- Poškození transformátoru, nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svářecího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlakem.
- Mechanické poškození svářecího hořáku vlivem hrubého zacházení atd.  
Výrobce neručí za škody, které vznikly jako následek jiných událostí nebo za škody způsobené vyšší mocí jako přírodní katastrofa apod. Záruka se dále nevztahuje na poškození vlivem nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností, nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným.

**Při opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.**

5. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána.
6. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.
7. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

### **Záruční servis**

1. Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený společností OMICRON-svářecí stroje s.r.o.
2. Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji: datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošlá záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník.
3. **Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol.**
4. V případě opakování stejné závady na jednom stroji a stejném dílu je nutná konzultace se servisním technikem společnosti OMICRON-svářecí stroje s.r.o.
5. Reklamací oznamte na tel. čísle: 568 851 563  
604 278 545

### Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku

Výrobce	<b>OMICRON-svářecí stroje s.r.o.</b>		
Název a typ výrobku	<b>GAMA 1500L HF</b>	<b>GAMA 1700L HF</b>	<b>GAMA1900L HF</b>
Výrobní číslo stroje			
Výrobní číslo DPS			
Datum výroby			
Kontroloval			
Razítko OTK			

### Záruční list

Datum prodeje	
Razítko a podpis prodejce	

### Záznam o provedeném servisním zátkroku

Datum převzetí servisem	Datum provedení opravy	Číslo reklamačního protokolu	Podpis pracovníka

Ujištění distributora o vydání prohlášení o shodě

Výrobce: **OMICRON, svářecí stroje s.r.o.**

Ujištění distributora o tom, že výrobce vydal na níže uvedené stanovené výrobky prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Svářecí stroje: **GAMA 1500L HF, 1700L HF, 1900L HF**

Výrobce: **OMICRON - svářecí stroje, s.r.o.**

**Zahradníčkova 1375/2**

**674 01 Třebíč**

V Třebíči 20.1.2015